

DAGR

AIRBRUSH Art.nr. DGR-501G-35




CAP AUTOMOTIVE

by surface

Tel: +31(0)10-2622373

info@cap-devilbiss.nl www.cap-devilbiss.nl



* DAGR Reparatie-kit Art.nr. DGR-121K

Ref.nr Omschrijving

- 5 3 x o-ring
- 9 2 x pakking t.b.v. luchtklepko
- 17 1 x naaldveer
- 22 1 x o-ring t.b.v. naaldregelschroef

Ref. NR	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	Ref. NR	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
1	kroon-kap	DGR-101	15	naaldgeleider met veer	DGR-110K
2	luchtkap	DGR-103-35	16	naalgeleider (niet los leverbaar)	zie nr 15 DGR-110K
3	kap	DGR-104	17*	naaldveer (niet los leverbaar)	zie reparatieset DGR-121K
4	sproeier 0.35mm	DGR-105-35	18	naaldgeleider	DGR-111
5*	o-ring	DGR-18-K5 (of reparatieset DGR-121K)	19	borgmoer	DGR-112
6	pakking	DGR-106K	20	naald 0,35mm	DGR-113-35
7	behuizing t.b.v. luchtklep	DGR-107	21	hendel compleet met naaldregelschroef	DGR-114
8	luchtklepko	DGR-308K	22*	o-ring (niet los leverbaar)	zie reparatieset DGR-121K
9*	o-ring (niet los leverbaar)	zie reparatieset DGR-121K	23	naaldregelschroef, niet los leverbaar	zie nr. 21 DGR-114
10	plunjer (niet los leverbaar)	zie nr 8 DGR-308K	24	bekertje met deksel, inh. 7CC	DGR-117
11	veer (niet los leverbaar)	zie nr 8 DGR-308K	25	bekertje met deksel, inh. 9CC	DGR-118
12	schroefje (niet los leverbaar)	zie nr 8 DGR-308K	26	bekertje met deksel, inh. 14CC	DGR-119
13	trekker	DGR-323	27	deksel (niet los leverbaar)	zie nr. 24, 25 of 26 bekertje met deksel